

ITEM No. 6463/56

SN
June 26
MC-1597

HUNGARY

STANDARD OF LIVING
Housing

/3200/
/3202/

SEVERE WINTER DAMAGED BUDAPEST CENTRAL HEATING INSTALLATIONS.

SOURCE MUNICH/B: Confidential source.

DATE OF OBSERVATION: Current period.

ENGLISH SUMMARY: See the headline, please.

EVALUATION COMMENT: In line with the serious consequences of the last winter.

X X X

A Közületi Ingatlankezelőség BUDAPESTi műszaki osztálya a közelmúltban készült el a tél folyamán szétfagyott központi fűtőberendezésekben keletkezett károk számbavételével. A kárbecslés szerint, a főváros területén 146 kazánt kell kicserélni, körülbelül 2000 folyóméter főcsővezetékot új vezetékkel kell helyettesíteni és hatezer négyzetméter fűtőfelületű radiátort kell megújítani. A helyreállítási munkához szükséges anyagok biztosítását az illetékes hatóságok eddig még nem tudták kilátásba helyezni. Valószínű, hogy az idei tél fagykárának csak egy részét tudják rendbehozni az új fűtési évadig.

End